

试验片尺寸一览表				
◆除下表所记面料尺寸外，还需多准备10cm左右的正方形面料作为对照样品及贴付报告书用。				
【面料检查】				
染色坚牢度 JIS <全色> ※注意※				
试验项目	试验时（1回）实际使用尺寸（cm）		试验次数（n数）	1次试验必要的尺寸（cm）
耐光	8×6		1	8×6
耐皂洗	4×10			4×10
汗（酸性・碱性）	6×6			6×12
水	6×6			6×6
摩擦（干燥・湿润）	3×22 ※干燥・湿润・经向・纬向分别			25×30
干洗	4×10			8×10
耐氯化水	4×10			4×10
尺寸变化率 JIS <代表1色>				
试验项目	试验时（1回）实际使用尺寸（cm）		试验次数（n数）	1次试验必要的尺寸（cm）
根据家庭洗涤机方法（水洗）	机织	40×40	3	160×全巾
	针织	50×100	2	150×全巾
浸渍法C/D法	机织	25×25	3	100×全巾
	针织	30×30	2	100×全巾
熨烫 H-1/2/3法（熨斗）	机织	25×25	3	100×全巾
	针织	25×25		100×全巾
干洗 J-1/2法	机织	25×25	3	100×全巾
	针织	50×100		1
物性试验 JIS <代表1色 经向・纬向必要>				
试验项目	试验时（1回）实际使用尺寸（cm）		试验次数（n数）	1次试验必要的尺寸（cm）
	机织	针织		
断裂强力	5×30	-	3	30×50
撕破强力	6.3×10	-	5	25×35
接缝强力	17×12	-	5	45×60
起毛起球A法	10×12	10×12	2	25×25
顶破强度	-	25×25	5	50×75
纤维鉴别/混用率 JIS <代表1色 or 全色>				
试验项目	试验时（1回）实际使用尺寸（cm）		试验次数（n数）	1次试验必要的尺寸（cm）
纤维鉴别/混用率	・最低1g（15×15） ・由线组成的花纹等面料（格子等） 需要一个完整图案		2	・10g（约1张A4纸的尺寸） ・2个循环
甲醛 <代表1色 or 全色>				
试验项目	试验方法	试验时（1回）实际使用尺寸（cm）	试验次数（n数）	1次试验必要的尺寸（cm）
婴儿	厚生省令第34号 JIS L 1041	25×25(2.50g)	1	25×25(2.50g)
一般（内衣等）	厚生省令第34号 JIS L 1041	15×15(约1g)		15×15(约1g)
※注意※ ・ ・ ・ 大的花型每个试验项目颜色必须都要包括到。				

成品检查】			
表示・外觀　　＜代表 1 点＞			
试验项目	试验内容	试验次数 （n数）	试验时（1回）所需要 制品数量
成品综合检查	・组成表示 ・使用表示 ・原产国表示 ・尺寸表示 ・外观	1	制品1点
＜代表 1 点＞　　※注意※			
试验项目	试验内容	试验次数 （n数）	试验时（1回）所需要 制品数量
・耐洗涤性 ・耐干洗性	・尺寸变化率 ・形态变化 ・变褪色 ・渗色（移染） ・斜行	1	・耐洗涤性 制品1点 ・耐干洗性 制品1点
甲醛　　＜代表 1 点　or　全色＞　　※注意※			
试验项目	试验方法	试验次数 （n数）	试验时（1回）所需要 制品数量
婴儿	・厚生省令第34号 ・JIS L 1041	1	婴儿　制品1点以上
一般（内衣等）			一般　制品1点
※注意※・・・小的制品（婴儿服，袜子，短裤等等） 同时做耐洗涤性或者耐干洗和甲醛检测时，希望提供2件或2件以上同样的成品			
※注意※・・・请告知制品是否可以破坏。 若制品禁止破坏的情况下，请准备一件相同颜色，款号的成品做为检查对照品用。			

【功能性】				
<代表1点> ※注意※				
试验项目	试验方法	试验时（1回）实际使用的尺寸（cm）	试验次数（n数）	试验时（1回）所需要制品数量
吸水速干	蒸散性	10*10	2	10*20
	扩散性残留水分率	20*20	2	20*40
	吸水性	20*20	5	40*60
接触冷温感	THERMO LABO II	20*20	2	20*40
保暖性	JIS L 1096	40*40	2	40*80
	THERMO LABO II	20*20	2	20*40
消臭性	汗臭（三种成分）	10*10	各1	10*30
抗菌防臭	JIS L 1902	0.4g(10*10)	6	2.4g(20*30)
防水	JIS L 1902	20*20	3	20*60
吸湿发热	QTEC法	10*10	2	30*30
光蓄热	QTEC法	10*10	1	30*30
透湿防水	JIS L 1099	9*9	3	10*30
	JIS L 1092	20*20	5	40*60
<全色>				
试验项目	试验方法	试验时（1回）实际使用的尺寸（cm）	试验次数（n数）	试验时（1回）所需要制品数量
UV测定	JIS L 1925	5*5	5	30*30

◆有关上述试验以外的项目，请咨询各个事务检查所。